

WS 2000

-  Wetterstation mit Außentemperaturfühler
-  Station météo avec sonde de température externe
-  Stazione meteo con sensore per temperatura esterna
-  Weather station with remote temperature sensor



- Anzeige der Innen- und Außentemperatur
- Außentemperaturfühler (funkgesteuert)
- LC-Farb-Display mit Balkenanzeige
- Wettervorhersagefunktion
- Temperaturanzeige in °C oder °F
- Anzeige der Luftfeuchtigkeit
- Uhr mit Wecker- und Snooze-Funktion
- Kalender mit Wochentagsanzeige
- 12/24-Stunden-Uhrzeit-Anzeige
- Batteriewechselanzeige für den Außentemperaturfühler
- Netzteil im Lieferumfang
- Farbe: schwarz (Außentemperaturfühler: schwarz)
- Zum Betrieb des Außentemperaturfühlers werden 2 x AAA Batterien benötigt (nicht im Lieferumfang)



- Affichage de la température intérieure et extérieure
- Sonde de température externe (radio-pilotée)
- Ecran LC couleurs avec affichage sous forme de diagramme à barres
- Fonction « prévisions météo »
- Affichage de la température en °C ou °F
- Affichage de l'humidité de l'air
- Horloge avec fonction réveil et Snooze
- Calendrier avec affichage du jour de la semaine
- Format d'affichage 12/24 heures
- Affichage du témoin d'usure des piles pour la sonde de température externe
- Appareil d'alimentation livré
- Couleur : no ir (sonde de température externe : noir)
- 2 piles AAA (non livrées) sont nécessaires au fonctionnement de la sonde de température externe



- Indicazione della temperatura interna ed esterna
- Sensore temperatura esterna (con comando radio)
- Schermo LC a colori con indicazione a barra
- Funzione previsione meteo
- Visualizzazione della temperatura in °C o °F
- Visualizzazione dell'umidità atmosferica
- Orologio con funzione sveglia e snooze
- Calendario con indicazione del giorno della settimana
- Indicazione orario nel formato 12/24 ore
- Visualizzazione cambio batterie per il sensore per temperatura esterna
- Adattatore contenuto nel volume di consegna
- Colore: nero (sensore per temperatura esterna: nero)
- Per il funzionamento del sensore per temperatura esterna si necessitano 2 x batterie AAA (non contenute nel volume di consegna)



- Display of inside / outside temperature
- Remote temperature sensor (radio controlled)
- Color LC display with bar chart
- Weather forecast
- Temperature in °C or °F format
- Humidity
- Clock with alarm- and snooze-function
- Calendar with weekday display
- 12/24 hour selectable
- Low battery indicator for remote temperature sensor
- EUP adaptor included
- Colour: black (remote temperature sensor: black)
- To operate the remote temperature sensor, 2 x AAA batteries are required (not included)

Anzeige der Luftfeuchtigkeit
Affichage de l'humidité de l'air
Visualizzazione dell'umidità atmosferica
Humidity



Temperaturanzeige in °C oder °F
Affichage de la température en °C ou °F
Visualizzazione della temperatura in °C o °F
Temperature in °C or °F format



Wettervorhersagefunktion
Fonction « prévisions météo »
Funzione previsione meteo
Weather forecast



LC-Farb-Display
Ecran LC couleurs avec affichage
Schermo LC a colori
Colour LCD Display



Wecker
Réveil
Sveglia
Alarm clock



Kalender mit Wochentagsanzeige
Calendrier avec affichage du jour de la semaine
Calendario con indicazione del giorno della settimana
Calendar with weekday display



Uhr mit Snooze-Funktion
Horloge avec fonction Snooze
Orologio con funzione snooze
Clock with snooze-function

