



WS 2500

-  Wetterstation mit Außentemperaturfühler
-  Station météo avec sonde de température externe
-  Stazione meteo con sensore per temperatura esterna
-  Weather station with remote temperature sensor



- Anzeige der Innen- und Außentemperatur
- Außentemperaturfühler
- LCD-Farb-Display mit Balkenanzeige
- Wettervorhersagefunktion
- Temperaturanzeige in °C oder °F
- Anzeige der Luftfeuchtigkeit
- Uhr mit Wecker- und Snooze-Funktion
- Kalender mit Wochentagsanzeige
- 12/24-Stunden-Uhrzeit-Anzeige
- Batteriewechselanzeige für den Außentemperaturfühler
- Netzteil im Lieferumfang
- Farbe: schwarz (Außentemperaturfühler: schwarz)
- Zum Betrieb der Basis werden 3 x AAA Batterien benötigt und zum Betrieb des Außentemperaturfühlers werden 2 x AAA Batterien benötigt (nicht im Lieferumfang)



- Affichage de la température intérieure et extérieure
- Sonde de température externe
- Ecran LCD couleurs avec affichage sous forme de diagramme à barres
- Fonction « prévisions météo »
- Affichage de la température en °C ou °F
- Affichage de l'humidité de l'air
- Horloge avec fonction réveil et Snooze
- Calendrier avec affichage du jour de la semaine
- Format d'affichage 12/24 heures
- Affichage du témoin d'usure des piles pour la sonde de température externe
- Appareil d'alimentation livré
- Couleur : noir (sonde de température externe : noir)
- 3 piles AAA sont nécessaire au fonctionnement de la base et 2 piles AAA à celui de la sonde de température externe (non livrées)



- Indicazione della temperatura interna ed esterna
- Sensore temperatura esterna
- Schermo LCD a colori con indicazione a barra
- Funzione previsione meteo
- Visualizzazione della temperatura in °C o °F
- Visualizzazione dell'umidità atmosferica
- Orologio con funzione sveglia e snooze
- Calendario con indicazione del giorno della settimana
- Indicazione orario nel formato 12/24 ore
- Visualizzazione cambio batterie per il sensore per temperatura esterna
- Adattatore contenuto nel volume di consegna
- Colore: nero (sensore per temperatura esterna: nero)
- Per il funzionamento della stazione si necessitano 3 x batterie AAA. Per il funzionamento del sensore per temperatura esterna si necessitano 2 x batterie AAA (non contenute nel volume di consegna)



- Display of inside / outside temperature
- Remote temperature sensor
- Color LCD display with bar chart
- Weather forecast
- Temperature in °C or °F format
- Humidity
- Clock with alarm- and snooze-function
- Calendar with weekday display
- 12/24 hour selectable
- Low battery indicator for remote temperature sensor
- EUP adaptor included
- Colour: black (remote temperature sensor: black)
- To operate the basis, 3 x AAA batteries are required and for remote temperature sensor, 2 x AAA batteries are required (not included)

Wettervorhersagefunktion
Fonction « prévisions météo »
Funzione previsione meteo
Weather forecast



Temperaturanzeige in °C oder °F
Affichage de la température en °C ou °F
Visualizzazione della temperatura in °C o °F
Temperature in °C or °F format



Anzeige der Luftfeuchtigkeit
Affichage de l'humidité de l'air
Visualizzazione dell'umidità atmosferica
Humidity



Kalender mit Wochentagsanzeige
Calendrier avec affichage du jour de la semaine
Calendario con indicazione del giorno della settimana
Calendar with weekday display



Wecker mit Schlummerfunktion
Réveil avec fonction Snooze
Sveglia con funzione snooze
Alarm clock with snooze function

