


WS 4880

-  Wetterstation mit Außentemperaturfühler
-  Station météo avec sonde de température externe
-  Stazione meteo con sensore per temperatura esterna
-  Weather station with remote temperature sensor



- Anzeige der Innen- und Außentemperatur
- Außentemperaturfühler
- LCD-Farb-Display
- Wettervorhersagefunktion
- Temperaturanzeige in °C oder °F
- Uhr mit Wecker- und Snooze-Funktion
- Decken-/Wand-Projektion der Zeit
- Kalender mit Wochentagsanzeige
- 12/24-Stunden-Uhrzeit-Anzeige
- Netzteil im Lieferumfang
- Farbe: schwarz
- (Außentemperaturfühler: schwarz)
- Zum Betrieb der Basis werden 3 x AAA Batterien benötigt und zum Betrieb des Außentemperaturfühlers werden 2 x AAA Batterien benötigt (nicht im Lieferumfang)



- Affichage de la température intérieure et extérieure
- Sonde de température externe
- Ecran LCD couleurs
- Fonction « prévisions météo »
- Affichage de la température en °C ou °F
- Horloge avec fonction réveil et Snooze
- Projection de l'heure au plafond/au mur
- Calendrier avec affichage du jour de la semaine
- Format d'affichage 12/24 heures
- Appareil d'alimentation livré
- Couleur : noir
- (sonde de température externe : noir)
- 3 piles AAA sont nécessaire au fonctionnement de la base et 2 piles AAA à celui de la sonde de température externe (non livrées)



- Indicazione della temperatura interna ed esterna
- Sensore temperatura esterna
- Schermo LCD a colori
- Funzione previsione meteo
- Visualizzazione della temperatura in °C o °F
- Orologio con funzione sveglia e snooze
- Proiezione dell'orario sul soffitto e sulla parete
- Calendario con indicazione del giorno della settimana
- Indicazione orario nel formato 12/24 ore
- Adattatore contenuto nel volume di consegna
- Colore: nero
- (sensore per temperatura esterna: nero)
- Per il funzionamento della stazione si necessitano 3 x batterie AAA. Per il funzionamento del sensore per temperatura esterna si necessitano 2 x batterie AAA (non contenute nel volume di consegna)



- Display of inside / outside temperature
- Remote temperature sensor
- Color LCD display
- Weather forecast
- Temperature in °C or °F format
- Clock with alarm- and snooze-function
- Night time projection
- Calendar with weekday display
- 12/24 hour selectable
- EUP adaptor included
- Colour: black (remote temperature sensor: black)
- To operate the basis, 3 x AAA batteries are required and for remote temperature sensor, 2 x AAA batteries are required (not included)

LC-Farb-Display
Ecran LC couleurs
Schermo LC a colori
Color LC display



Wettervorhersagefunktion
Fonction « prévisions météo »
Funzione previsione meteo
Weather forecast



Anzeige der Luftfeuchtigkeit
Affichage de l'humidité de l'air
Visualizzazione dell'umidità atmosferica
Humidity



Wecker mit Schlummerfunktion
Réveil avec fonction Snooze
Sveglia con funzione snooze
Alarm clock with snooze function



Temperaturanzeige in °C oder °F
Affichage de la température en °C ou °F
Visualizzazione della temperatura in °C o °F
Temperature in °C or °F format



Kalender mit Wochentagsanzeige
Calendrier avec affichage du jour de la semaine
Calendario con indicazione del giorno della settimana
Calendar with weekday display

